




## Product Technical Info

### Spazzole Ibride “WBH”: sportellino che non si aggancia Hybrid Wiper Blades “WBH”: top cover does not couple

PROBLEMA	PROBLEM
In rari casi durante l’installazione della SPAZZOLA IBRIDA, in sostituzione di una spazzola convenzionale (metallica ad archetti), il coperchio superiore non si chiude correttamente, a causa di una anomalia della curvatura del braccetto (Image 1).	In rare cases when installing the H IBRID Wiper blade replacing a conventional one (metal bracket), the top cover does not close properly due to an arm bending abnormality (Image 1).

CAUSA	CAUSE
La non chiusura dello sportellino è dovuta ad una anomala curvatura del braccetto ad uncino che in rari casi non rientra nella conformità standard.	The non top cover closure is due to a hook abnormal curvature that in rare cases does not fall within the standard compliance.

SOLUZIONE	RESOLUTION
Il problema è stato risolto modificando la dimensione dello sportellino, sebbene il problema potrebbe verificarsi ancora in rarissimi casi (Image 2).	The problem has been solved by changing the top cover size thought but in rare instances problem could again occur (Image 2).



I suggerimenti e/o lo schema di montaggio eventualmente presente sono solo a titolo indicativo. La EXO Automotive Spa non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali errori e/o omissioni e/o modifiche successive apportate al sistema da parte del Costruttore del veicolo. Si consiglia altresì di avvalersi dei dati aggiornati forniti da quest'ultimo.

Recommendations and/or assembly diagram shown here are only for explanation purposes. EXO Automotive Spa doesn't accept any responsibility due to any later error and/or omission and/or modification made by the vehicle manufacturer to the system itself. It is further recommended to use state-of-the-art data supplied by the manufacturer.